

In der Luftbildaufnahme haben wir den Unterstand, der sich von der Straße aus hinter der Feldscheune befindet und in den 90er Jahren errichtet wurde, rot eingezeichnet:



Unter dem Unterstand sind hauptsächlich landwirtschaftliche Geräte eines in der Nähe angesiedelten Bauernhofs und mehrere unterschiedliche Anhänger untergebracht:



Neben und hinter dem Unterstand stehen derzeit mehrere Hochsitze des Jagdpächters:



Rundherum wachsen Brombeerhecken, Unkraut und Wildwuchs:



Der gesamte Bereich hinter der Feldscheune sieht ungepflegt aus, das Dach ist auf der linken Seite defekt und ein Dachkennel fehlt komplett. Einige der Geräte sind u.E. nicht mehr einsatzfähig und gammeln so einfach dahin. Auch die Hochsitze gehören nicht dorthin.

Aus diesem Grund planen meine Mutter und min Onkel folgendes:

1. Abtransport aller Geräte und Fahrzeuge unter dem Unterstand durch den Eigentümer.
2. Entfernen der Hecken und des Wildwuchses und Einsäen von Rasensamen.
3. Von vorne betrachtet Reparatur der Dachfläche auf der linken Seite.
4. Montage eines Dachkennels zum sauberen Wasserablauf in ein Auffangfass.
5. Anbringen von c. 15cm Holzlatten auf der Hinterseite des Unterstands bis zu einer Höhe von max. 2m und Zwischenständen von jeweils einigen Zentimetern.
6. Anbringen von Holzlatten im Unterstand bis zu einer Höhe von max. 2m und Zwischenständen von jeweils einigen Zentimetern, damit insgesamt sechs Boxen entstehen.